



縦にひび割れを生じる。さらに加力を続けると、段鼻側のボルト近傍のコンクリート割裂(写真1(C))が生じ、試験体によっては耐力低下が生じる。なお、ステンレスファイバー入りコンクリート試験体はひび割れ本数が多かった。

3-2 最大耐力及び荷重変形関係:各試験体の最大耐力を表3に示す。各タイプともに試験体間の最大耐力のばらつきは少ない。また、幅員1200同志でステンレスファイバーの有無を比較すると、最大耐力で約35%、曲げひび割れ発生耐力で約7%の耐力増加が認められる。これらの耐力は、大人3人分の荷重(3×70=210kgfがスパン中央に作用時)に対して、曲げひび割れでは2.8~3.8倍、最大耐力では7.4~10.0倍程の余裕度に相当する。各タイプ毎のスケルトンカーブを図4に示す。同図の縦軸は試験体に加えた荷重を、横軸は段鼻側のスパン中央部の鉛直変位を示している。35Nシリーズでは、600kgf前後で段板下面中央部に曲げひび割れにより徐々に剛性が低下する。1100kgf前後で段鼻側主筋両端位置の段板上面のひび割れ発生に伴い耐力が低下する。その後変形の増大に伴い再び耐力が上昇し、 $\delta=20\sim 25\text{mm}$ 前後で最大耐力を示す。35F-1200及び35F-900シリーズでは、35Nシリーズに見られるような $\delta=5\text{mm}$ 前後での耐力低下とその後の耐力再上昇はなく、ひび割れの進展に伴い徐々に剛性が低下する。35N-1200では $\delta=20\sim 25\text{mm}$ で、35F-900では $\delta=15\sim 20\text{mm}$ 前後で最大耐力を示す。35F-1200-2試験体の荷重と段板各部の部材角関係を図5に示す。

図中の部材角Rは図5に示すように 1) 段鼻中央位置でのスパン方向部材角 R1、2) 蹴上げ立上り部中央位置でのスパン方向部材角 R2、3) 段鼻中央位置でのスパン直交方向部材角 R3、をプロットしている。荷重1tf付近までは、R1とR3はほぼ同様の傾きをしめす。最大耐力に近い荷重2tf(段板上下面の斜めひび割れが顕著となる)位からR3が大きくなり、最大変形時にはR3はR1の約2倍に達する。これは、弾性に近い状態では、段板はスパン方向に曲げ変形するとともに蹴上げ立上り部を固定端とする片持ちスラブの変形も生じていることを示す(但し、同図から明らかなように蹴上げ側もスパン方向に曲げ変形を生じている)。さらに、段板の損傷が進むと、片持ちスラブ側の変形が支配的になることを示す。

4. まとめ

1) 大人3人分の重量に対して、曲げひび割れは2.8倍、最大耐力は7.4倍以上の余裕がある。段板上面に主筋(段鼻側)端部位置に主筋に沿ったひび割れが発生(おおむね1tf前後)するまでは、段板はスパン方向へ曲げ変形する。段板上面ひび割れ発生後は蹴上げの立上り部分を固定とする片持ちスラブの変形が支配的となる。




図4 スケルトンカーブ




図5 段板各部の部材角曲線

【参考文献】1) 深澤 協三 鉄骨とPCa部材からなるハイブリッド階段の開発 日本建築学会報告集1999.12

2) 望月 満伸 鉄骨とPCa部材からなるハイブリッド階段の開発その6地震応答性状 日本建築学会学術講演梗概集2000.9

\*1 東鉄工業株式会社

\*2(社)日本建設業経営協会 中央技術研究所・工博


TOTETSU KOGYO CO.,LTD

JARGC.Central Research Institute for Construction Technology, Dr.Eng

表3 最大耐力一覧

段板幅 (mm)	コンクリート種類	$\sigma_B$ (N/mm <sup>2</sup> )	試験体名	Pcr (kgf)	Pmax (kgf)	備考
1200	普通コンクリート Fe:35N/mm <sup>2</sup>	44.2	35N-1200-1		1587	
			35N-1200-2		1543	
			35N-1200-3		1567	
			No1~3 平均		1555	
			35N-1200-4	584	1790	繰り返し載荷
	スチールファイバー入り コンクリート Fe:35N/mm <sup>2</sup>	46.1	35F-1200-1		-	加力装置不具合
			35F-1200-2		2183	
			35F-1200-3		1992	
			No2,3 平均		2088	
			35F-1200-4	622	1922	繰り返し載荷
900	ステンレスファイバー入り コンクリート Fe:35N/mm <sup>2</sup>	46.1	35F-900-1		2279	
			35F-900-2		1984	
			35F-900-3		2066	
			No1~3 平均		2110	
			35F-900-4	799	2127	繰り返し載荷


曲げひび割れ発生荷重:24N-1200を除き主筋の歪量及び目視によりひび割れ発生の有無を判断



(a) 表面



(b) 裏面



(c) 端部